



Obra
Reforma Geral da Escola Gilvandro Nascimento

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Pará
SEDOP - 02/2023 - Pará

B.D.I.
31,35%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares					2.835,88	0,66 %
1.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	4	539,76	708,97	2.835,88	0,66 %
2			Passarelas Novas e Reforma					39.100,74	9,05 %
2.1	250717	SEDOP	Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3")	M	12	1.637,82	2.151,27	25.815,24	5,98 %
2.2	051172	SEDOP	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3	3.371,53	4.428,50	13.285,50	3,08 %
3			Revestimentos de Pisos e Paredes					103.288,90	23,92 %
3.1	130119	SEDOP	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m²	632,5	94,50	124,12	78.505,90	18,18 %
3.2	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	300	62,90	82,61	24.783,00	5,74 %
4			Revisão da Cobertura					127.556,10	29,54 %
4.1	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	630	99,62	130,85	82.435,50	19,09 %
4.2	070049	SEDOP	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	630	54,53	71,62	45.120,60	10,45 %
5			Forro					32.167,80	7,45 %
5.1	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	630	38,88	51,06	32.167,80	7,45 %
6			Instalações Elétricas					11.927,70	2,76 %
6.1	171491	SEDOP	Revisão de ponto de luz	PT	90	100,90	132,53	11.927,70	2,76 %
7			Instalações Hidráulicas					18.778,00	4,35 %
7.1	180844	SEDOP	Revisão de ponto de água	PT	50	114,06	149,81	7.490,50	1,73 %
7.2	180845	SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	PT	50	171,87	225,75	11.287,50	2,61 %
8			Pintura					90.315,00	20,92 %

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
CNPJ: 84.263.862/0001-05

8.1	150253	SEDOP	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m ²	1500	45,84	60,21	90.315,00	20,92 %
9			Limpeza					5.844,00	1,35 %
9.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	600	7,42	9,74	5.844,00	1,35 %

Total sem BDI 328.767,12
Total do BDI 103.047,00
Total Geral 431.814,12

Prefeitura de Nova Esperança do Piriá
Setor de Engenharia